

Zapuštěný rám XEDO

INSTALACE A PROVOZ SVÍTIDLA

- Montáž svítidla smí provádět pouze osoba s odpovídající kvalifikací vydanou do 30.6.2022 dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. nebo od 1.7.2022 dle Zákona č. 250/2021 Sb.
- údržbu a opravu svítidla lze provádět pouze v beznapěťovém stavu
- výrobce nenese zodpovědnost za modifikace svítidla a nesprávnou montáž a provozování
- svítidlo lze provozovat pouze nepoškozené
- svítidlo je možné čistit běžnými čistícími prostředky, nikoliv abrazivními prostředky a ředidly
- svítidlo je nutné provozovat v rozsahu a podmínkách stanovených výrobcem
- svítidla s DALI/DSI napáječem mohou být pod napětím, i když nesvítí (tzv. stand-by mód)


POSTUP MONTÁŽE:

1. Vyřízněte otvor 630x630mm do SDK.


Vložte svítidlo do podhledu a připojte napájecí kabel dle značení do napájecího zdroje.



2. Přišroubujte držáky rámu (s drážkou) do rámečku 2x šroubem 3,5x6,5 (dodáno jako příbal).



3. Vložte rámeček do otvoru a přiložte protikus držáku (se šroubem M4) do drážky a utáhněte pomocí matice M4 (dodáno jako příbal).



4. Vložte svítidlo ze shora do rámu.



5. Provedte funkčnost svítidla.